


Cabinet Room Lighting Led Solutions

שם הלקוח

מספר הזמנה

חתימה



חדר ארונות בצורת ח

- נקודת מאור 0
 - מתג 0
 - כבלים V220 - - -
 - תאורת הלדים /
 - ספק 0
 - כבלים V12 0
- חשמלאי מוסך בלבד

- יש להשתמש ביותר מנקודת מאור אחת
- אשר חדר הארונות גדול יש להשתמש ביותר מנקודת מאור אחת כדי למנוע כבלים ארוכים מידי שגורמים עוצמות שונות בלדים
- כאשר אין חיבור בין הארונות ואין אפשרות להעביר כבל יש ליצור כמה נקודות מאור

חשוב / אזהרה

ש למקם את הספק במקום שלא נגיש לידיים של הלקוח אך חשוב שיהיה ניתן לחשמלאי גישה אילו, חשוב שיהיה לספק פתח אוורור (אין לשיים בגדים או כול מוצר אחר על הספק)

את החיבור לרשת החשמל יבצע חשמלאי מוסך בלבד

הארות

נקודת מאור הינה נקודת חשמל אשר נשלטת כל ידי מפסק
ללא ההכנות אלה והחשמלאי בסוף העבודה לא יהיה ניתן לחבר את תאורת הלדים לחשמל

